

说明
NOTES

会签栏			
COORDINATION			
建筑 ARCHI.		结构 STRUCT.	
给排水 PLUMBING	王林清	电气 ELEC.	卢晓松
通风空调 HVAC		节能 SAVING	
基坑支护 FOUND. PIT		规划 PLANNING	

设计总负责	冯雅莹
PROJECT DIRECTOR	

审 定 APPROVED BY	李振华
	

审 核	冯雅莹
REVIEWED BY	

专业负责	向 阳
ENGINEER IN CHARGE	

校 对	孙嘉颖
CHECKED BY	

设计 DESIGNED BY	向阳
	向阳

注册师签章
REGISTERED ENGINEER SIGNATURE

单位出图章
COMPANY SEAL

建 设 单 位
CLIENT 韶关市浚江区城市建设事务中心

工 程 名 称 PROJECT	涪江区2026年城镇老旧小区 改造项目
--------------------	------------------------

子 项 名 称 SUB-TITLE	西堤中路8, 10, 12号
-------------------------	----------------

图名 TITLE	西堤中路10号现状立面图一
-------------	---------------

合同编号
CON NO

图幅 MAP	A1	版次 EDITION NO.	1.0
-----------	----	-------------------	-----

专 业 DISCIPLINE	建 筑	阶 段 STAGE	施 工 图
-------------------	-----	--------------	-------

日期 DATE	2026.08	图号 DWG. NO.	JZ-09-4
------------	---------	----------------	---------

序 号 SERIAL. NO.	
--------------------	--



根据勘测结果显示,存在空鼓现象的区域占总面积的10%,而其余90%的外墙面结构完整,未出现空鼓问题;对空鼓部分铲除修复后,进行外墙整体翻新,构造做法详外2。



根据勘测结果显示,存在空鼓现象的区域占总面积的10%,而其余90%的外墙面结构完整,未出现空鼓问题;对空鼓部分铲除修复后,进行外墙整体翻新,构造做法详外2。