

2025年第二批国省道公路缺损设施修复工程排查汇总表


序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
1	G105	K2382+670	服务区路口损坏道口标柱 1根					
1	G105	K2387+750南行	标志牌倒伏					
2	G105	K2388+025南行	水沟1米					
3	G105		道口标柱2根					
4	G105		黄闪灯1个					
5	G105		柱式轮廓标1根					
6	G105	K2388+890南行	T字路口标志牌损坏					

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
7	G105	K2390+830南行	村庄标志反光膜损坏					
8	G105	K2391+550南行	注意落石标志牌反光膜损坏					
9	G105	K2398+450南行	十字路口标志牌反光膜损坏					
10	G105	K2402+050南行	道口标柱歪斜一根					
11	G105	K2403+010南行	道口标柱歪斜两根、黄闪灯损坏1个					


序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
12	G105	K2404+420南行	凸透镜损坏1个，改设停字标志牌					
13	G105	K2404+440中栏	爆闪灯损坏1座、卡码式示警桩歪斜一根					
14	G105	K2404+650南行	爆闪灯损坏1座					
15			防撞护栏损坏7米					
16	G105	K2405+650南行	水沟9.2米					

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
17	G105	K2405+700南行	水沟10米					
18			中栏线形诱导标损坏面板1座					
19	G105	K2409+753南行	水沟5.24米					
20	G105		水沟2.2米					
21	G105		示警桩1根					
22	G105	K2410+240南行	水沟6.5米					



序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
23	G105	K2416+090南行	注意落石标志牌方向错误					
24	G105	K2419+700南行	波形护栏损坏8米+端头缺失					
25	G105	K2421+050南行	新增限速40标志					
26	G105	K2422+200南行	前方村口标志牌颜色有误					
27	G105	K2422+200南行	爆闪灯损坏2座，黄闪灯新增3座					
28	G105	K2423+300南行	新增解除限速40标志					

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照			备注
29	G105	K2424+000北行	限速40标志牌残旧				
30	G105	K2424+380南行	示警桩4根				
31		K2424+380南行	路缘石1.5米				
32	G105	K2423+300北行	新增限速40标志				
33	G105	K2422+570北行	华眉堂小桥限重、轴重桥牌				
34	G105	K2421+420-500北行	新增20根示警桩				





序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照			备注
35	G105	K2421+450北行	混凝土防撞护栏7.5米				
36	G105		路缘石4米				
37	G105		浆砌片石护脚墙5.9m³				
38	G105		混凝土路面6.9m²				
39	G105		混凝土垫层6.9m²				
40	G105	K2421+380北行	防撞栏顶部损坏1米				
41	G105	K2421+120北行	拆除解除限速20标志，新增解除限速40标志	/			
42	G105	K2420+380北行	线形诱导标损坏两座				
43	G105	K2416+600北行	黄闪灯损坏4个				




序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
44	G105	K2403+700北行	限速40标志牌残旧					
45	G105	K2400+650北行	人行横道标志牌歪斜、损毁					
46	G105	K2396+550北行	前方村口、村庄标志牌					
47	G105	K2396+000北行	栏杆底座损坏1个					
48	G105	K2395+050	波形护栏损坏4米+端头					
49	G105	K2388+680-720北行	掉头标志牌歪斜，位置过近马路					




序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照			备注
50	G105	K2387+780北行	村庄标志反光膜损坏				
51	G105	K2384+480北行	村庄标志反光膜损坏				
52	G105	K2381+960北行	村庄标志反光膜损坏				
53	S347	K10+050	玻璃钢柱式轮廓标3根、水沟4米、线性诱导标志牌1座				
54	S347	K20+900	玻璃钢柱式轮廓标1根				
55	S347	K26+300	水沟2.8米				
56	S347	K32+635	水沟1.9米				

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
57	S347	K42+870	示警桩3根、柱式轮廓标2根					
58	S347	K44+670	示警桩3根					
59	G220	K2337+000	左侧黄黑示警桩老化失效					
60	G220	K2337+660	右侧黄黑示警桩老化失效					
61	G220	K2341+100	右侧黄黑示警桩老化失效					
62	G220	K2347+630-700	右侧黄黑示警桩老化失效4根，缺失1根					
63	G220	K2347+850	示警桩2根					
64	G220	K2348+050	左侧黄黑示警桩老化失效					
65	G220	K2348+230	右侧黄黑示警桩老化失效					


序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
66	G220	K2348+310	右侧黄黑示警桩老化 失效					
67	G220	K2348+440	示警桩2根					
68	G220	K2348+600	波形护栏4米+新建波形护栏端头					
69	G220	K2355+100	示警桩1根，修复路肩 $0.3 \times 0.5 \times 0.27 = 0.0405\text{m}^3$					
70	G220	K2348+740	黄黑示警桩老化 失效					
71	G220	K2348+880-900	黄黑示警桩老化 失效1根，缺失1根					
72	G220	K2349+020	黄黑示警桩老化 失效					
73	G220	K2349+290	黄黑示警桩老化 失效					

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照			备注
74	G220	K2349+350-380	黄黑示警桩老化失效				
75	G220	K2349+700-800	黄黑示警桩老化失效				
76	G220	K2349+800-950	黄黑示警桩老化失效				
77	G220	K2349+900- K2350+000	黄黑示警桩老化失效				
78	G220	K2349+950- K2350+100	黄黑示警桩老化失效				
79	G220	K2350+100-280	黄黑示警桩老化失效				
80	G220	K2350+400-480	黄黑示警桩老化失效				

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照			备注
81	G220	K23500-830	黄黑示警桩老化失效				
82	G220	K2350+860-890	黄黑示警桩老化失效				
83	G220	K2350+910-930	黄黑示警桩老化失效				
84	G220	K2351+030	黄黑示警桩老化失效				
85	G220	K2351+290	黄黑示警桩老化失效				
86	G220	K2351+740	黄黑示警桩老化失效				
87	G220	K2351+815	黄黑示警桩老化失效				

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
88	G220	K2352+940	黄黑示警桩老化失效					
89	G220	K2353+730	黄黑示警桩老化失效1根，缺失1根					
90	G220	K2354+630	黄黑示警桩缺失					
91	G220	K2355+260	黄黑示警桩老化失效					
92	G220	K2355+360	黄黑示警桩老化失效					
93	G220	K2355+440	黄黑示警桩老化失效					
94	G220	K2355+670	黄黑示警桩老化失效					

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
95	G220	K2356+200	黄黑示警桩老化失效					
96	G220	K2358+650	黄黑示警桩缺失					
97	G220	K2358+800	示警桩1根					
98	G220	K2359+210-240	黄黑示警桩缺失					
99	G220	K2359+350	黄黑示警桩缺失					
100	G220	K2361+960	示警桩缺失					
101	G220	K2362+400	示警桩3根					
102	G220	K2362+530	示警桩3根					

序号	线路	桩号位置	排查情况	完成前后对比照				备注
103	G220	K2380+450	示警桩歪斜一根					
104	G220	K2381+300	柱式轮廓标歪斜一根					
105	G220	K2382+270	柱式轮廓标歪斜一根					