

韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目露天采场电气设备、配电

室高低压成套设备、配电室变压器采购项目招标失败公告

2026年1月16日，招标人（韶关矿投宝铁矿业有限公司）及招标代理机构（韶关市中利工程咨询有限公司）在韶关市公共资源交易中心对韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目露天采场电气设备、配电室高低压成套设备、配电室变压器采购项目招标进行开标、评标。

一、本工程概况：

1. 工程建设地点：广东省韶关市翁源县。
2. 工程建设规模：2022年10月17日韶关矿投宝铁矿业有限公司取得韶关市自然资源局颁发的《采矿许可证》，证号为C4402002022106200154221，其核准采矿权人为韶关矿投宝铁矿业有限公司；矿山名称为韶关矿投宝铁矿业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿；开采矿种：冶金用白云岩、建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：300万吨/年；矿区面积：0.2345km²；有效期限为18年，自2022年10月17日至2040年10月17日；矿区范围由8个拐点坐标圈定而成；开采深度：由426m至140m标高。

供电及用电基本情况：外线供电：10KV供电，项目电源引自110kV铁龙变电站10kV侧，矿区骨料加工厂厂房附近新建10kV配电所。厂内电压等级：高压设备供电采用10kV，低压供配电采用AC230V/380V，电气照明采用AC230V/380V，检修照明采用AC36V。厂内总用电负荷容量5760KVA。每天工作2班，每班工作8小时；全年工作300天。

3. 交货期：总交货为30日历天，其中：1. 根据施工现场进度需要，按照招标人的发货通知进行供货，直至全部货物交付完成；2. 每车材料卸货点不超过三处，露天采场电气安装时间15日历天（包括安装、调试）。

4. 招标控制价：人民币贰佰贰拾柒万元零角零分（小写¥2270000.00元）

5. 发布公告的媒介：广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）。

二、评标过程：

1. 评标委员会由5人组成，于2026年1月15日在从广东省综合评标评审专家库区域中随机抽取4位专家与1位招标人代表评委组成评标委员会。评标委员会成员包含招标人代表1人，技术类专家2人，经济类专家2人。评标委员会各专家的专业、职称内容如下表

专家代码	专业	职称	备注
专家一	工程造价	高级工程师	负责人
专家二	冶金工程	工程师	业主代表
专家三	工程造价	高级工程师	
专家四	机电	工程师	
专家五	电气	高级工程师	

2. 因本项目为全电子流程招标，投标人无需到开标现场签到，至投标文件递交截止时间止，共4家投标人完成了全流程电子投标，分别为：广东颖川电气有限公司、广东林发电力实业有限公司、广东云舜综合能源科技有限公司、广西明电电气股份有限公司。

3. 主持人按照招标文件的要求进行开标，对投标人的电子投标信息进行系统解密唱标，从建设工程交易系统导出《投标保证金缴纳情况表》、《开标一览表》。

4. 系统导出的《开标一览表》中各投标人的投标报价如下：

投标序号	投标单位名称	投标报价(元)
2	广东颖川电气有限公司	2115478.00
4	广东林发电力实业有限公司	1992885.60
5	广东云舜综合能源科技有限公司	2127487.85
8	广西明电电气股份有限公司	2123000.00

5. 根据招标文件的要求，评标委员会对四家投标人的投标文件进行初步评审，初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。经评审，其中2家资格评审不通过，广东颖川电气有限公司不通过原因：投标的外购配电室变压器提供的制造商授权书采用同一品牌同一型号设备参加投标，不符合资格要求，符合招标文件“第三章 评标办法（综合评估法） 3.1.2 条否决其投标的情形(1)，因此不通过资格评审；广东林发电力实业有限公司不通过原因：1、投标的低压柜成套设备未提供 CCC 认证证明材料，2、投标的外购配电室变压器提供的制造商授权书采用同一品牌同一型号设备参加投标，3、未提供照明设备销售业绩证明材料，不符合资格要求，符合招标文件“第三章 评标办法（综合评估法） 3.1.2 条否决其投标的情形(1)，因此不通过资格评审。其余2家投标人的投标文件均通过资格评审。具体评审意见详见如下：评审评标委员会对所有投标人具体评审意见详见下表：

投标序号	投标单位名称	评委一	评委二	评委三	评委四	评委五	最终评审结果
2	广东颖川电气有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
4	广东林发电力实业有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
5	广东云舜综合能源科技有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	广西明电电气股份有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6. 根据有关法律法规及招标文件的有关规定，由于有效投标的投标人少于三家，本次招标失败。

